

Ricevimento campione: 18-03-10  
Emissione rapporto: 19-04-10  
Relazione composta da n° 1 allegato.  
Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno  
Denominaz. campione: 03.0539.E08.11


INCOLL S.R.L.  
VIA G. DA CERMENATE 51  
22063 CANTU' (CO)  
ITALY

## RAPPORTO DI PROVA N° 115241

Dimensioni d'ingombro: 600 x 380 x 360 (h) mm (Incertezza estesa = 5 mm)

Elenco prove eseguite

1. Durata delle ante a ribalta ISO 7170:2005, par. 7.3.2



Il responsabile di reparto  
Paolo Balutto

Il Direttore  
Dott. Andrea Giayon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.